



**Centro Tessile Serico Spa consortile**  
Via Castelnuovo, 3 - 22100 Como, Italia  
Tel. +39 031 331211-120 Fax +39 031 3312180  
Amministrazione/Contabilità  
Tel. +39 0313312102-154  
P.IVA - C.F. 02381270137  
Capitale sociale euro 552.693,18 i.v.  
mailbox@textilecomo.com  
www.textilecomo.com

## RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di prova n°: **1800466-001**

Codice Cliente: 5485

Data Rapp. Prova: **01-feb-18**

Accettazione: **1800466**

Data Arrivo Camp.: **26-gen-18**

Data Inizio Prova: **26-gen-18**

Data Fine Prova: **01-feb-18**

Riferimenti: ---

**Spettabile:**  
**MARIO SIRTORI SPA**  
**via Papa Giovanni XXIII 10**  
**23845 COSTA MASNAGA (LC)**  
**Italia**

C.a. sig. Sergio Sala Crist

Tel.: +39 031 879632

Fax +39 031 855397

Descrizione articolo: **SOLE CS**  
Composizione dichiarata: **100% Trevira cs**  
Destinazione d'uso: **Arredamento**  
Tipologia: **Velluto**  
Restituzione: **Nessuna richiesta di restituzione**  
Campionamento effettuato dal Committente

I risultati di tutte le prove di seguito riportate si riferiscono esclusivamente al campione esaminato e non implicano una approvazione del prodotto testato da parte del Centro Tessile Serico.

E' vietata la riproduzione in forma parziale senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Laboratorio del Centro Tessile Serico.

PROVA	U.M.	RISULTATO
<b>15196 PRETRATTAMENTO TESSUTI TEST</b>		
<b>INFIAMMABILITA' - spazzolatura</b>		
<b>Metodo:</b>	UNI 9176 (1998) - Metodo D	
<b>Strumento:</b>	Spazzolatrice ATS FAAR	

Procedimento:

Il campione viene sottoposto a 200 passaggi di spazzola in soluzione detergente acquosa (2% in massa di detersivo) e successivamente risciacquato in acqua corrente.

Dopo adeguato condizionamento il campione viene sottoposto alla prova di reazione al fuoco, come di seguito riportato.



CTS  
Centro Tessile Serico



**Centro Tessile Serico Spa consortile**

Via Castelnuovo, 3 - 22100 Como, Italia  
Tel. +39 031 331211-120 Fax +39 031 3312180  
Amministrazione/Contabilità  
Tel. +39 0313312102-154  
P.IVA - C.F. 02381270137  
Capitale sociale euro 552.693,18 i.v.  
mailbox@textilecomo.com  
www.textilecomo.com

Segue Rapporto  
di prova n°:

**1800466-001**

**PROVA**

**U.M.**

**RISULTATO**

**15036 REAZIONE AL FUOCO DI MOBILI IMBOTTITI  
sottoposti all'azione di una piccola fiamma**

**Metodo:** UNI 9175 (1987) + A1 (1994)

**Strumento:** Seggiola piccola e bruciatore per prova di reazione al fuoco

Pretrattamento di lavaggio del campione:

il campione è stato sottoposto a spazzolatura, come sopra riportato

Esito prove su imbottitura

(tempo di applicazione della fiamma 20 s)

non eseguite (vedi nota)

**NOTA:**

In mancanza dell'imbottitura del mobile imbottito, la prova è stata eseguita utilizzando come componente di riempimento una SCHIUMA POLIURETANICA TRATTATA CON RITARDANTE DI FIAMMA (HR30D). Tale imbottitura soddisfa i requisiti richiesti dal primo accertamento previsto dal metodo (prova eseguita sull'imbottitura senza il rivestimento, con un tempo di applicazione della fiamma di 20s).

L'utilizzo di un diverso tipo di imbottitura nella fase di assemblaggio del manufatto finale, potrebbe determinare un esito di prova diverso da quello sopra riportato

Esito prove su manufatto completo

(tempo di applicazione della fiamma 20 s)

ESITO POSITIVO

Esito prove su manufatto completo

(tempo di applicazione della fiamma 80 s)

ESITO POSITIVO

Esito prove su manufatto completo

(tempo di applicazione della fiamma 140 s)

ESITO POSITIVO

**RISULTATO DI PROVA:**

AL CAMPIONE VIENE ATTRIBUITA LA CLASSE 1.IM

Allegato n.:

1F

**FINE RAPPORTO DI PROVA**

**Responsabile Tecnico**

Enrica Baldini

Allegato n. 1F al rapporto di prova n. 1800466-001

## DETTAGLIO DEI RISULTATI DI PROVA

**Prova eseguita in conformità a UNI 9175: 1987 + UNI 9175 FA-1:1994**

**Reazione al fuoco di mobili imbottiti sottoposti all'azione di una piccola fiamma**

Descrizione articolo: **SOLE CS**

Composizione dichiarata: **100% Trevira cs**

Pretrattamento del campione: **il campione è stato sottoposto a spazzolatura secondo la UNI 9176 (1998) - Metodo D**

Condizionamento del campione: **20 ± 2 °C, 65 ± 5 % u.r.**

Prova eseguita il: **01/02/2018**

	applicazione fiamma 20 s	applicazione fiamma 80 s	applicazione fiamma 140 s
serie provette	Tempo di post-combustione (s)	Tempo di post-combustione (s)	Tempo di post-combustione (s)
PRIMA SERIE	17	27	30
SECONDA SERIE	18	32	33
TERZA SERIE	-	-	-
<b>ESITO</b>	<b>POSITIVO</b>	<b>POSITIVO</b>	<b>POSITIVO</b>

**AL CAMPIONE VIENE ATTRIBUITA LA CLASSE 1.IM**

### Note:

Il risultato è considerato positivo quando il tempo di post-combustione risulta inferiore ai 120 e la provetta non è bruciata completamente

La prova viene effettuata sulla terza serie di provini solo in caso di risultati discordi fra le prime due serie.

### Criteri di classificazione:

#### classe 3.IM:

viene attribuita al manufatto se si ha esito positivo solo a seguito di applicazione di fiamma pari a 20 s

#### classe 2.IM:

viene attribuita al manufatto se si ha esito positivo a seguito di applicazione di fiamma pari a 20 s e 80 s

#### classe 1.IM:

viene attribuita al manufatto se si ha esito positivo a seguito di applicazione di fiamma pari a 20 s - 80 s e 140 s

#### NON classificabile:

viene attribuita al manufatto se si ha esito negativo a seguito di applicazione di fiamma pari a 20 s

**Responsabile Tecnico**  
Enrica Baldini

